



水土保持局111年度第2次工程事務檢討會議

111 年度工安事件零傷害精進作為 生態檢核工程進度落後檢討具體作為 精進方案

臺北分局 報告

111年4月15日



111年度工安事件零傷害精進作為精進作為

- 一、落實廠商營造作業人員一般安全衛生教育訓練
- 二、提昇分局同仁職業安全衛生專業能力



現況

承攬本分局工程之廠商皆為中小規模之公司，廠商現行自行辦理之安全衛生教育訓練，其授課講師之專業能力資格、課程內容時數、教材及簽到退訓練紀錄等，**未能符合教育訓練規定**，即無自行辦理教育訓練之資格能力；現行報分局備查之職安講習紀錄流於形式，**未能實質提昇勞工具備危害辨識之能力，以及退避立即危險或潛在危害的自我保護能力**。

職安法§18.2 勞工執行職務發現有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。（不安全場所、設備機具、動作）

教育訓練規則有關規定

第31條：應有完整訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料，並保存三年。

規則附表十四：課程表內容、時數須符合規定之7項課程共6小時規定。

	效稽核及系 統評估改善	<p>2. 工動此血狂,血狂又土術工司並成双及付口保十任及</p> <p>3. 評估安全衛生系統之缺失並決定採取補救措施</p> <p>4. 改善追蹤確認</p>	8%
原始分數合計			100%
分數外加部分			
所有評分對象	其他特殊優良機制	<p>1. 已通過國際職業安全衛生管理系統驗證</p> <p>2. 營造業職業安全衛生促進團體擔任幹部、安全伙伴、安全區域聯防</p> <p>3. 採用建築資訊模型(BIM)實施施工安全評估、採用 IoT 物聯網施工安全管理、採用臺灣職安卡等教育訓練文件實施進場管制</p> <p>4. 工程有投保團體傷害保險</p> <p>5. 配合國家政策及法規，推動工作者保護相關事項成效及法規符合程度(例如：癌症篩檢、協助原住民取得職業安全衛生業務主管資格、勞動條件等)</p> <p>6. 其他創新作為</p>	分數外加 (上限分)
分數外減部分			
		依施工廠商於簡報提供之所屬工程(含公共工程及民間工程)於	



主旨：為加強「營造作業人員一般安全衛生教育訓練(臺灣職安卡)」，訂於111年4月28日(星期四)上午9時至下午5時於本分局國際會議廳(新北市新店區精忠路10號，C棟3樓)辦理講習，請派員參加，請查照。

說明：

- 一、依據職業安全衛生教育訓練規則規定，雇主對新僱勞工，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練；工作前依實際需要排定時數，不得少於3小時，營造作業增列3小時，合計6小時；課程內容：(一)作業安全衛生有關法規概要(二)職業安全衛生概念及安全衛生工作守則(三)作業前、中、後之自動檢查(四)標準作業程序(五)緊急事故應變處理(六)消防及急救常識暨演練(七)其他與勞工作業有關之安全衛生知識。
- 二、貴公司承攬本分局工程或設計監造勞務標案，進場人員倘無接受過職業安全衛生業務主管、管理人員及一般安全衛生之任一訓練者，請務必派該員優先參加訓練。已受過一般安全衛生教育訓練但其訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程講義及內容等實施資料未符合法規或無紀錄可查者亦同。
- 三、請監造廠商監督落實人員進場管制工作並檢視進場人員之教育訓練情形，如有前項說明之情形，請責該員參加訓練。
- 四、本次訓練本分局委託勞動部核可之訓練單位「中國勞工安全

- 七、本分局停車位有限，諒無法提供停車位，學員車輛請停放鄰近碧潭西岸停車場。建議搭乘大眾交通運輸工具。
- 八、如因參加本次訓練而該日確無進場施工之工程，得檢具佐證資料送監造廠商審核查證，申辦不計工期1日。
- 九、為因應疫情影響，上課日前如有呼吸道症狀且發燒者，請來電告知請假。疫情期間請自帶水杯，做好個人防疫措施。

正本：山立工程顧問有限公司、四維工程顧問有限公司、艾力肯創意生活有限公司、沛德工程技術顧問有限公司、旺揚工程顧問有限公司、昇暉工程顧問有限公司、東和工程顧問有限公司、泰禹工程技術顧問有限公司、乾坤技術顧問股份有限公司、健展工程技術顧問有限公司、森堡工程技術顧問有限公司、精密工程顧問有限公司、聯達工程技術顧問有限公司、豐華工程顧問股份有限公司、振禾水土保持技師事務所、永豐盛營造工程有限公司、兆陞土木包工業、全國土木包工業、宏城土木包工業、承盈營造有限公司、東阜營造有限公司、泳富營造有限公司、金友泉營造有限公司、信滋營造有限公司、勇翔營造有限公司、宥健土木工程有限公司、泉億營造有限公司、盈盛營造有限公司、禹陞營造有限公司、晉通營造有限公司、晟立興營造有限公司、健利營造有限公司、崇景營造有限公司、祥鑫營造有限公司、凱楠營造有限公司、富國營造有限公司、竣將營造有限公司、寬丞營造有限公司、鑫興營造有限公司、申安營造股份有限公司、鼎富企業社、翊騰營造有限公司、承億營造有限公司、展興營造股份有限公司、常盛營造股份有限公司、湧泉營造有限公司、慶峰營造有限公司、龍鋒營造有限公司

副本：本分局規劃課、本分局保育推廣課、本分局農村營造課、本分局主計室、本分局行政室、本分局治理課

保存年限：10年

簽 於 111年2月18日
於 治理課
後會

文號：1111898600

主計室
人事室
行政室
規劃課
保育推廣課
農村營造課

**依職安法規定，所有勞工皆須接受一般安全衛生教育訓練(3小時)
機關內之員工，其雇主為機關首長。行政室有辦公場域之營繕工作。**

公共工程

主旨：為提升分局同仁危害辨識能力及職業安全衛生職能，以利指導及監督工程標案廠商確實辦理職業安全衛生事項，擬調查彙整分局同仁接受職業安全衛生教育訓練合格情形，以檢討辦理教育訓練計畫，請鑒核。

說明：

- 一、「職業安全衛生教育訓練規則」第2條安全衛生教育訓練分類如下：
 - (一)職業安全衛生業務主管之安全衛生教育訓練。
 - (二)職業安全衛生管理人員之安全衛生教育訓練。
 - (三)勞工作業環境監測人員之安全衛生教育訓練。
 - (四)施工安全評估人員及製程安全評估人員之安全衛生教育訓練。



證書 證照類別	證書證照數	訓練時數
管理員技術士證	2	115 + 勞動部技術士技能檢定合格
管理員結業證書	19	115
管甲業結業證書	3	42
甲業結業證書	0	42
管乙業結業證書	0	35
乙業結業證書	1	35
管丙業結業證書	9	26
丙業結業證書	1	21
一般安全衛生 (無資料)	0	3 營造作業另+3=6 台灣職安卡
健康服務	45	—
急救人員	0	50
	0	18

全分局課室	課室人數	有證書或 證照人數	有證書或 證照人數比例
分局長室	4	1	25.00%
規劃課	10	6	60.00%
治理課	17	10	58.82%
保育推廣課	14	10	71.43%
農村營造課	14	6	42.86%
主計室	5	0	0.00%
人事室	2	0	0.00%
行政室	14	2	14.29%
全分局課室合計	80	35	43.75%
			全分局平均

依職安法規，所有勞工皆須接受**一般安全衛生**教育訓練(3小時)，無任何安全衛生教育訓練者(或無資料)，計**45**人(80-35)。

工程業務課	工程人員數	有證書或 證照人數	有證書或 證照人數比例
規劃課	9	6	66.67%
治理課	13	10	76.92%
保育推廣課	12	10	83.33%
農村營造課	11	6	54.55%
工程業務課合計	45	32	71.11%
			4課平均

各**工程業務課內之工程人員**無任何安全衛生教育訓練者(或無資料)，計**13**人。(45-32)

敬會

- 規劃課
- 保育推廣課
- 農村營造課

- 一、本分局委託「中國勞工安全衛生管理學會」訂於111年4月28日(星期四)全國職場安全健康週基準日，假本分局國際會議廳擴大辦理「營造作業人員一般安全衛生教育訓練(臺灣職安卡)」專班案，業於111年3月28日簽准(附件1)辦理，並於3月31日已函請工程標案廠商派員參訓(附件2)。該專班經訓練單位報主管機關核定開班人數為60人。
- 二、111年2月21日簽准調查彙整分局同仁接受職業安全衛生教育訓練合格情形以檢討辦理教育訓練計畫(詳如附件3)，迄111年3月31日調查蒐集，彙整統計結果詳如附件4。各工程業務課內之工程人員無任何安全衛生教育訓練者(或無資料)，計13人。
- 三、擬辦：
 - (一)各工程業務課內之工程人員無任何安全衛生教育訓練或無資料者計13人，建議參加本次專班訓練取得臺灣職安卡。其餘名額請各課協助責廠商派員報名參訓，以落實法規所定之教育訓練及人員進場管制等規定。

證書 證照類別

管理員技術士證	100% 工程人員
管理員結業證書	
營甲業結業證書	
甲業結業證書	
營乙業結業證書	
乙業結業證書	
營丙業結業證書	
丙業結業證書	
一般安全衛生	工程人員100%
全分局100%	



生態檢核工程進度落後檢討具體作為

臺北分局轄區111年度生態檢核執行及民眾參與推動計畫 (景澤創意有限公司)

於**111年1月27日**訂約完成，111年度第1批核定工程案件皆於提報階段以110年度委辦計畫辦理完成，後續新案部分皆陸續交付完成初勘作業。

臺北分局111年度工程設計與施工階段生態檢核執行計畫 (觀察家生態顧問有限公司)

於**111年3月14日**訂約完成，目前已交付辦理計15件(1級5件，強化2級10件)，已完成設計階段作業計10件，餘5件已排定4月19日(3件)及4月20日(2件)辦理。

報告完畢 敬請指教



行政院農業委員會水土保持局
與您一起打拼