

南澳北溪災害防治三期工程

工程位置：宜蘭縣南澳鄉碧侯村金岳大橋上游



土石流沖毀左岸農路



颱風豪雨溪水暴漲溢流



匯流處土石堆積阻礙河道



土石堆積致排水斷面不足



